



Средство для растворения минеральных солей Day (VARN) CALCIUM DEGLAZER

Назначение

Это высококонцентрированное сильнодействующее средство рекомендуется использовать в тех случаях, когда белый налет с красочных валиков не удаляется ни водой, ни обычным средством, ни пастой для глубокой очистки. Белый налет на красочных валиках образуется из-за повышенной жесткости используемой для увлажняющего раствора водопроводной воды. Гидрокарбонаты вступают в реакцию с маслами красок и образуют щелочные мыла. Поскольку при этом образуются белые кристаллы с острыми концами, идет интенсивное разрушение валиков. Кроме того, в процессе печати из-за налета минеральных солей поверхность валика становится гидрофильной и происходит так называемое «оголение валиков», нарушается процесс краскопереноса.

Основные свойства

Использование этого средства поможет продлить срок службы валиков. Красочные валики снова станут гладкими и пригодными для работы.

Рекомендации

Перед употреблением *Calcium Deglazer* развести водой в пропорции до 1:5.

Перед чисткой средством краску с валиков смыть обычным смывочным средством (Boettcherin 60 или Boettcherin Blau).

На один из красочных валиков равномерно по всей длине нанести *Calcium Deglazer*.

Машину пустить на холостой ход, и чистящее средство раскатать на валиках.

Остановить машину на 3-5 мин. За это время произойдет химическая реакция.

После этого средство и остатки загрязнений удалить при помощи воды и ракеля.

Если полностью отложения удалить не получилось, операцию повторить.

В заключении необходимо смыть машину (Boettcherin 60, Boettcherin Blau).

